

APLIKAČNÍ PŘEDPIS

## PNtech HARTWACHSÖL (Tvrdivoskový olej)

**Použití:** nábytek, židle, stoly, pracovní desky, podlahy

(podkladová dřevina BK, DB, JS, SM, BO...)

### Aplikace jako vícevrstvý systém povrchové úpravy:

#### 1. Příprava podkladu

- broušení podkladu P120

#### 2. Aplikace PNtech HARTWACHSÖL - transparentní

- aplikace natíráním štětcem nebo válečkem, vždy nutno dobře rozetřít, nenechávejte velkou vrstvu
- schnutí 10-12 hod
- lze udělat lehký mezibrus houbičkou P120 (broušení však není nutné)

#### 3. Aplikace PNtech HARTWACHSÖL - transparentní

- aplikace natíráním štětcem nebo válečkem, vždy nutno dobře rozetřít, nenechávejte velkou vrstvu
- po částečném zaschnutí (5-10 min) lze tvrdivoskový olej leštit speciálním rounem (padem)
- schnutí 10-12 hod

**Tvrdivoskový olej PNtech HARTWACHSÖL nesmí na povrchu vytvořit „lakový film“! Úlohou tvrdivoskového oleje není na povrchu vytvářet vrstvu imitující nalakovaný povrch. Tvrdivoskový olej má za úkol chránit povrch před vlhkostí, má jej impregnovat a zabezpečit přirozený vzhled povrchu. Pokud je na povrch naneseno velké množství tvrdivoskového oleje, hrozí riziko, že tento olej nikdy důkladně nevytvdne a běžným používáním se na povrchu budou tvořit škrábance.**

**Taktéž se doporučuje neaplikovat tvrdivoskový olej na velmi tmavé podklady. V takovém případě doporučujeme tvrdivoskový olej přibarvit do tmavšího odstínu příbuznému k barvě podkladu.**

#### **POZOR:**

**Štětce a válečky je nutné po aplikaci umýt technickým benzínem.**

**Hadry a všechny použité pomůcky (napuštěné zbytky olejů) podléhají riziku samovolného vznícení během vysychání. Je proto nutné je uložit na bezpečném místě – nejlépe uzavřít do plechového obalu a zamezit tak přístupu kyslíku nutného k hoření.**