

APLIKAČNÍ PŘEDPIS

PNtech Kreativní (dekorační) vosk CW

Použití: nábytek, židle, stěny, vnitřní palubky, trámy, hračky, interiérové dveře, stropy

(podkladová dřevina BK, DB, JS, SM, BO...)

1. Příprava podkladu

- broušení podkladu P120

2. Aplikace PNtech Kreativního (dekoračního) vosku CW v požadovaném odstínu

- aplikace natíráním např. PNtech CW-3150
- po cca 10-15 min je nutno nevsáknutý vosk z povrchu rovnoměrně setřít
- schnutí 12 hod
- lze udělat lehký mezibrus houbičkou P120 (broušení však není nutné)

3. Aplikace PNtech HARTWACHSÖL - transparentní

- aplikace natíráním štětcem nebo válečkem, vždy nutno dobře rozetřít, nenechávejte velkou vrstvu
- po částečném zaschnutí (5-10 min) lze tvrdvoskový olej leštit speciálním rounem (padem)
- schnutí 10-12 hod

PNtech Kreativní vosk nesmí na povrchu vytvořit „lakový film“! Úlohou vosku není vytvořit na povrchu vrstvu imitující nalakovaný povrch. Vosk má za úkol chránit povrch před vlhkostí, má jej impregnovat a zabezpečit přirozený vzhled povrchu. Nevsáknutý olej je proto nutné vytřít.

POZOR:

Štětce a válečky je nutné po aplikaci umýt technickým benzínem.

Hadry a všechny použité pomůcky (napuštěné zbytky olejů) podléhají riziku samovolného vznícení během vysychání. Je proto nutné je uložit na bezpečném místě – nejlépe uzavřít do plechového obalu a zamezit tak přístupu kyslíku nutného k hoření.

5. 2. 2020